

Logo
entreprise

NOTICE D'UTILISATION MASQUE UNS1



Nom du fabricant

Cet emballage contient **un** masque(s)

Le fabricant de ce masque barrière s'est engagé à respecter le référentiel d'agrément établi par la Nouvelle Calédonie selon les spécifications du référentiel AFNOR SPECS76-001 :2020. Ce masque est à visée collective pour protéger l'ensemble du groupe portant le masque. Il est destiné aux personnes ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes. Il présente une efficacité de filtration des particules à 3µm supérieure à 90 %. L'efficacité du tissu utilisé pour ce masque a été testée dans un laboratoire indépendant agréé ([Référence du rapport DGA](#))

Le port de ce masque n'exonère pas son utilisateur des gestes barrière et des mesures de distanciation physique qu'il convient de respecter pour se protéger et protéger les autres. Ce masque est conçu pour être utilisé au maximum quatre heures d'affilée.

Il a été testé pour garantir ses propriétés de filtration pour dix lavages.

Le masque doit être impérativement lavé avant le premier usage selon le cycle ci-dessous.

Mettre un masque barrière

Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque. Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veiller à l'ajuster au mieux sur votre visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Ne pas le déplacer sous le menton ou sur le front, même momentanément.

Si besoin de boire ou de manger, changer de masque, et bien l'ajuster.

Enlever le masque

Enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque). Placer le masque dans un sac prévu à cet usage.

Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque barrière

Lavage en machine avec une lessive adaptée au tissu avec un cycle à 40°C d'une durée de 30 minutes.

En l'absence de lave-linge les masques peuvent être lavés à la main avec un savon ou produit vaisselle ou lessive à la main avec trempage pendant au moins 30 minutes en évitant tout broissage. Le séchage peut se faire en sèche-linge ou à l'air ambiant.

Si la composition du masque le permet, un repassage à une température compatible est possible.

Composition

Tissu extérieur :

Couche intermédiaire :

Tissu intérieur :

Élastiques :

N° de lot :



Fabriqué en Nouvelle-Calédonie

<https://gouv.nc/coronavirus>